

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Plombarea gropilor și reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic la drumurile publice din r. Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2020											
		luni											
		1				2				3			
1	L338 drum de acces spre s.Hirova km 1.17-2.22												
2	L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6												
3	L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni												
4	L341 M5 drum de acces spre s.Tibirica km 0.00-2.1												
5	L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8												
6	L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1.2												
7	L347 drum de acces spre s.Niscani km 0.00-1.2 legatura cu R21												
8	L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9. km 3.95-5.5												
9	L348.1 drum de acces spre s. Pitusca km 0.00-0.7												
10	L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0.00-0.3												
11	L352 G95 Peticeni Volcinet km 0.00-14.3												
12	L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0.00-1.0												
13	L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6.00-7.11												
14	L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0.00-2.2												
15	Amenajarea stratului de egalizare												
	TOTAL												

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL