

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul IET nr. 181, IET nr. 77, IET nr. 168,
IET nr. 182 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		1	2
1 1.1	Lucrari de reparative IET 182 Spalatorie cu incaperile aferente 1. Pardosele 2. Tavan 3. Pereti 4. Timplarie 5. Incalzire 6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare 7. Stelage 8. Lucrari exterioare 9. Lucrari diverse	iulie	august
1.2	Timplarie	iulie	august
2	Lucrari de electricitate 1. Lucrari de constructie 2. Lucrari de montare 3. Utilaj	iulie	august
1	Lucrari de reparative IET 77 1. Pardosele 2. Copertina 3. Timplarie	iulie	august
1 1.1	Lucrari de reparative IET 168 Scari 1. Pardosele 2. Tavan 3. Pereti 4. Timplarie 5. Incalzire 6. Schimbarea balustrade 7. Schimbarea cutiei cu hidranti antiincendiu 8. Copertina	iulie	august
1.2	Coridor 1. Pardosele 2. Tavan 3. Pereti 4. Timplarie 5. Incalzire	iulie	august

2	Lucrari de electricitate 1. Lucrari de constructie 2. Lucrari de montare 3. Utilaj	iulie	august
1 1.1	Lucrari de reparative IET 181 Spalatorie cu incaperile aferente 1. Pardosele 2. Tavan 3. Pereti 4. Timplarie 5. Incalzire 6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare 7. Stelaje 8. Lucrari exterioare 9. Lucrari diverse	iulie	august
2	Lucrari de electricitate 1. Lucrari de constructie 2. Lucrari de montare 3. Utilaj	iulie	august

Nume: ____ Coliba Mihail _____

Funcția în cadrul firmei: ____ Administrator _____

Denumirea firmei: _____ SRL Camonir _____