

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Numere de înmatriculare
0	1	2	3	4
1.	Excavator Volvo BL-61 anul producerii: 2013 	1 buc.	proprie	ST A 991
2.	Excavator Komatsu PC-78 anul producerii: 2007 	1 buc.	proprie	ST A 955
3.	Excavator JCB 3CX Sitemaster ECO anul producerii: 2012, 2014 	2 buc	proprie	ST A 873 ST B 113
4.	Mini-Excavator JCB 80-17 anul producerii: 2014 	1 buc	proprie	STAB 048
5.	Excavator „Atlas” anul producerii: 1994 	1 buc	proprie	ST A 620

6.	Excavator cu rotor T150 anul producerii: 1992		1 buc	proprie	ST A 400
7.	Excavator cu rotor MT3 82 anul producerii: 2006		2 buc	proprie	ST A 460 ST A 522
8.	Excavator IOM3 anul producerii: 1988		2 buc	proprie	CU B 409 CU B 279
9.	Autobasculantă-macara „Mercedes Benz ATEGO 262” anul producerii: 2002		1 buc	proprie	ST AU 459
10.	Autobasculantă-macara „Mercedes Benz 413” anul producerii: 2002		1 buc	proprie	ST AV 599
11.	Auto „Kamaz 5410 ” anul producerii: 1993		1 buc	proprie	ST AA 541
12.	Mercedes Vito anul producerii: 2003		1 buc	arenda, companie subsidiara (proprie)	GXU 057

13.	Auto Mercedes 413 D anul producerii: 1998		1 buc	proprie	ST AL 424
14.	Auto Volkswagen LT-35 anul producerii: 2005		1 buc	proprie	ST AZ 024
15	Auto Skoda Octavia anul producerii: 2007		1 buc	proprie	PSB 805
16.	Auto Skoda Roomster anul producerii: 2007		1 buc	proprie	ST AX 114
17	Mercedes-Bens Sprinter		1 buc	proprie	KFE 857
18.	Auto NIVA anul producerii: 2005		1 buc	proprie	ST AL 003
19	Stivuitor		1 buc	proprie	
20	Teritoriu cu încăperi in Straseni (350 m.p)		1 buc	proprie	
21	Depozit		3 buc	proprie	

22.	<p>Betonieră electrică</p> 	1 buc	proprie	
23.	<p>Aparat de sudat PE „Polimatic”</p> 	1 buc	proprie	
24.	<p>Aparat de sudat PE „Gh.F.”</p> 	2 buc	proprie	
25.	<p>Aparat de sudat cu gaz</p> 	4 buc	proprie	
26.	<p>Aparat de sudat electric</p> 	4 buc	proprie	
27.	<p>Aparat de sudat PE cap la cap</p> 	3 buc	proprie	

28.	Compactor Hitachi ZV-R anul producerii 2013		1 buc	proprie	
29.	Perforator		3 buc	proprie	
30.	Burghiu		5 buc	proprie	
31.	Compresor		4 buc	proprie	
32.	Bază de producere cu strunguri de pe adresa: Straseni, str. Stefan cel Mare, 1 A		0,25 ha	proprie	
33.	Bază de producere cu strunguri de pe adresa: Chisinau, str. Mircesti, 42		0,12 ha	teritoriu arendat	
34.	Depozit si sector de producere de pe adresa: raionul Cantemir, satul Ciobalaccia		0,04 ha	proprie	
35.	Depozit si parc auto, tractoare pe adresa: raionul Straseni, satul Ghelauza		1,079 ha	proprie	
36.	Nivelir cu lazer		1 buc	propriu	
37.	Teodolit		2 buc	propriu	
38.	Ruleta de masurat 1m, 7m, 10m, 25m			propriu	
39.	Manometre, contoare de apa, gaz			propriu	

Data completării: 18.04.2019

Semnat: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: DARNIC-GAZ S.A.

DECLARAȚIE

privind utilajul pentru îndeplinirea contractului de „Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni, r-nul Strășeni”

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Numere de înmatriculare
0	1	2	3	4
1.	Excavator Volvo BL-61 anul producerii: 2013 	1 buc.	proprie	ST A 991
3.	Excavator JCB 3CX Sitemaster ECO anul producerii: 2012, 2014 	2 buc	proprie	ST A 873 ST B 113
6.	Excavator cu rotor T150 anul producerii: 1992 	1 buc	proprie	ST A 400
7.	Excavator cu rotor MT3 82 anul producerii: 2006 	2 buc	proprie	ST A 460 ST A 522
9.	Autobasculantă-macara “Mercedes Benz ATEGO 262” anul producerii: 2002 	1 buc	proprie	ST AU 459

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 047625

Categoria *Excavator* Nr. _____
Наименование машины
Marca *ZIM-2* Anul *1987*
Марка Год выпуска
Motor *347750* Sasiu *5712319*
Двигатель Шасси
Culoarea *Verde*
Цвет
Posesor *S.A. Dacia Gaz*
Владелец
Adresa, localitatea *K.M. de Straseni*
Адрес, место жительства
Certificatul eliberat in baza *СУПТ 02892*
Паспорт выдан на основании
Numarul *400* Seria *5112*
Номерной знак Серия
L.S. *[Signature]* *[Signature]*
Seful Inspectoratului «ANTEAGRO»
Начальник инспекции
Data eliberarii, Data vydachi *24 12 200*

STA-400



r-l Strășeni
(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.542

Data 06. 12. 2018

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 1. Cod unic de identificare | | 7. Categoria | EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare | STA400 | 8. Marca | PZM |
| Certificat tehnic de înmatriculare | AB047625 | 9. Model | 2 |
| Numărul de fabricație a mașinei | | 10. Anul fabricației | 1987 |
| Numărul de fabricație a șasiului | 87123192 | 11. Culoarea | VERDE |
| Numărul de fabricație al motorului | 847750 | | |

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SA DARNIC GAZ	1003601006407	r-nul Strășeni,

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| 1. Sistemul de frînare | FUNCȚIONAL | |
| 2. Circuit electric | FUNCȚIONAL | |
| • Fare | FUNCȚIONAL | |
| • Indicatoare : | | |
| ” Gabarit | FUNCȚIONAL | Claxon FUNCȚIONAL |
| Viraj | FUNCȚIONAL | Giروفare |
| „Stop,” | FUNCȚIONAL | Acumulator FUNCȚIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNCȚIONAL | |
| 4. Mecanism de direcție | FUNCȚIONAL | |
| 5. Pneuri | | |
| 6. Alte mecanisme, agregate | | |

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0456767

nr. RCAI

004530933

0

L.Ș. Inginerul-inspector

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

Iu. Guțu
(nume, prenume)



(semnătura proprietarului unității de tehnică)



STK 460

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 08100

Categoria Excavator Nr. 50819
Наименование машины

Marca ATU-150 (MTZ-80) Anul 2005
Марка Год выпуска

Motor 66162P Sasiu 808197
Двигатель Шасси

Culoarea Combinat
Цвет

Posesor S. N. "Garnic-Gaz"
Владелец

Adresa, localitatea R14 cz. Strasen
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza fac 271
Паспорт выдан на основании

Numarul 460 Seria ST-11
Номерной знак Серия

L.S. [Signature] Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"
Начальник инспекции Strasen
I. I. Iuliu

Data eliberarii, Data eliberarii 25 08 2005



r-l Strășeni

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.541

Data 06. 12. 2018

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	EXCAVATOR
2. Nr. de înmatriculare	STA460	8. Marca	ĂȚU
Certificat tehnic de înmatriculare	AB061304	9. Model	150
Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2005
Numărul de fabricație a șasiului	808177	11. Culoarea	COMBINAT
Numărul de fabricație al motorului	661622		

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SA DARNIC GAZ	1003601006407	r-nul Strășeni,

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Sistemul de frînare FUNCȚIONAL
2. Circuit electric FUNCȚIONAL
- Fare FUNCȚIONAL
- Indicatoare :

”

Gabarit	FUNCȚIONAL	Claxon	FUNCȚIONAL
Viraj	FUNCȚIONAL	Girofare	
„Stop,,	FUNCȚIONAL	Acumulator	FUNCȚIONAL
3. Motor de pornire	FUNCȚIONAL		
4. Mecanism de direcție	FUNCȚIONAL		
5. Pneuri			
6. Alte mecanisme, agregate			

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0456765 nr. RCAI

0
L.Ș. Inginerul-inspector

Iu. Guțu
(nume, prenume)

semnătura



Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)

STR. INDEPENDENȚA
 16) 25 8 09
 STR. STR. INDEPENDENȚA
 STR. STR. STEFAN
 DARNIC-GAZ
 06.12.2019
 Putere motor Z5
 ZZ/L/A/A/A/A
 (CP/KW)
 Gutu Iurie
 (semnătura, ștampilă)
 (semnătura, ștampilă)
 (semnătura, ștampilă)
 toate fi verificată online la adresa web <https://rca.cnpf.md>

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 007207

Categoria Excavator Nr. 60817
Наименование машины

Marca ATU-150 Anul 2006
Марка Год выпуска

Motor 713103 Sasiu 80833036
Двигатель Шасси

Culoarea Albăstru
Цвет

Posesor S. A. Dacnic GAZ
Владелец

Adresa, localitatea RM. ot. Stănișen
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza Factura N°306
Паспорт выдан на основании

Numarul 522 Seria ST-A
Номерной знак Серия

L.S. Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"
Начальник инспекции
SE ZASE
Ștefan Iurie

Data eliberării, Data expediției 08 2006

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten text "STAS 522" in blue ink.



r-l Strășeni

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.541

Data 06. 12. 2018

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 1. Cod unic de identificare | | 7. Categoria | EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare | STA522 | 8. Marca | ĂȚU |
| Certificat tehnic de înmatriculare | AB067267 | 9. Model | 150 |
| Numărul de fabricație a mașinei | | 10. Anul fabricației | 2006 |
| Numărul de fabricație a șasiului | 80833036 | 11. Culoarea | ALBASTRU |
| Numărul de fabricație al motorului | 661622 | | |

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SA DARNIC GAZ	1003601006407	r-nul Strășeni,

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Sistemul de frînare | FUNȚIONAL |
| 2. Circuit electric | FUNȚIONAL |
| • Fare | FUNȚIONAL |
| • Indicatoare : | |

”

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| Gabarit | FUNȚIONAL | Claxon | FUNȚIONAL |
| Viraj | FUNȚIONAL | Girofare | |
| „Stop,, | FUNȚIONAL | Acumulator | FUNȚIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNȚIONAL | | |
| 4. Mecanism de direcție | FUNȚIONAL | | |
| 5. Pneuri | | | |
| 6. Alte mecanisme, agregate | | | |

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0456766

nr. RCAI

004530953

0

L.S. Inginerul-inspector

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

Iu. Guțu
(nume, prenume)



(semnătura proprietarului unității de tehnică)





r-l Strășeni

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.539

Data 06. 12. 2018

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 1. Cod unic de identificare | | 7. Categoria | EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare | STA873 | 8. Marca | JCB |
| Certificat tehnic de înmatriculare | AB103752 | 9. Model | 3CX |
| Numărul de fabricație a mașinei | | 10. Anul fabricației | 2012 |
| Numărul de fabricație a șasiului | 0602712 | 11. Culoarea | GALBEN |
| Numărul de fabricație al motorului | 02019955 | | |

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SA DARNIC GAZ	1003601006407	r-nul Strășeni,

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frinare | FUNCȚIONAL |
| 2. Circuit electric | FUNCȚIONAL |
| • Fare | FUNCȚIONAL |
| • Indicatoare : | |

”

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Gabarit | FUNCȚIONAL | Claxon | FUNCȚIONAL |
| Viraj | FUNCȚIONAL | Girofare | |
| „Stop,” | FUNCȚIONAL | Acumulator | FUNCȚIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNCȚIONAL | | |
| 4. Mecanism de direcție | FUNCȚIONAL | | |
| 5. Pneuri | | | |
| 6. Alte mecanisme, agregate | | | |

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0456763

nr. RCAI

0

L.Ș. Inginerul-inspector

Iu. Gușu
(nume, prenume)

semnătura



Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHI

Data 04 ianuarie 2019



1000639

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9506052K799434 6. Nr. motorului 90692600284859
2. Nr. de inmatriculare STAU459 7. Nr. caroseriei _____
3. Certificat de inmatriculare 116701072 8. Nr. sasiului (cadruului) WDB9506052K799434
4. Marca, tipul, varianta MERCEDES ATEGO 262 9. Anul de fabricatie 2002
5. Tipul caroseriei BASCULANTA 10. Culoarea ROSU
11. Indicatia vitezometrului 485000
12. Baza de impozitare 26000 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
DARNIC-GAZ S.A.	1003601006407	STRASENI, or. Straseni, Stefan cel Mare, 1/A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
FILARET MEREACRE	0961403016187	CHISINAU, MEMORIEI, 25

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plati (asigurari)	Suma platii	Data achitarii	Seria si numarul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	350	04.01.2019	4	03.01.2020	"B&M Test" S.R.L., Straseni-050
Încasari în fondul rutier	4500	02.01.2019	2	31.12.2019	Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Asig. raspunderii civile	1551.15	04.01.2019	004592881	03.01.2020	GENERAL ASIGURARI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnica cu eliberarea ecusonului



Expert

ION CUCOVEI, 2001033208111
EXPERT TESTARE TEHNICĂ A
AUTOVEHICULELOR ȘI REMORCILOR ACESTORA
CERTIFICAT MD 000339
Cucovet Ion
semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дополнительные сведения

Seria AD Nr. 123411

Categoria EXCAVATOR
Наименование машины

Marca JCB3CX
Марка

Nr. 4000744 Anul 2014
№ документа год выпуска

Motor JCB3CX4T502269824
Двигатель

Sasiu GALBEN
Шасси

Culoarea S. A. PARNIC-GAZ
Цвет

Posezor R.M. STRAZENI
Владелец

Adresa, localitatea ADEV. 0398301
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 113
Паспорт выдан на основании

Numarul 113 Seria ST-13
№ документа Серия
Seful Inspectoratului INTEHAGRO
Подпись инспекции
St. Sutcu

Data eliberarii, data vanzii 14 01 2015
Дата выдачи



r-l Strășeni

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.538

Data 06. 12. 2018

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1. Cod unic de identificare | | 7. Categoria | EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare | STB113 | 8. Marca | JCB |
| Certificat tehnic de înmatriculare | AB123411 | 9. Model | 3CX |
| Numărul de fabricație a mașinei | | 10. Anul fabricației | 2014 |
| Numărul de fabricație a șasiului | JCBSCX4TS02269824 | 11. Culoarea | GALBEN |
| Numărul de fabricație al motorului | H0007442 | | |

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SA DARNIC GAZ	1003601006407	r-nul Strășeni,

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frînare | FUNCȚIONAL |
| 2. Circuit electric | FUNCȚIONAL |
| • Fare | FUNCȚIONAL |
| • Indicatoare : | |

”

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Gabarit | FUNCȚIONAL | Claxon | FUNCȚIONAL |
| Viraj | FUNCȚIONAL | Girofare | |
| „Stop,, | FUNCȚIONAL | Acumulator | FUNCȚIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNCȚIONAL | | |
| 4. Mecanism de direcție | FUNCȚIONAL | | |
| 5. Pneuri | | | |
| 6. Alte mecanisme, agregate | | | |

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0456762

0

L.Ș. Inginerul-inspector

Iu. Guțu
(nume, prenume)



nr. RCAI

004530984

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 071130

Categoria Excavator Nr. 162M17549
Наименование машины

Marca Atlas 1602D Anul 1994
Марка Год выпуска

Motor 5750563 Sasiu -
Двигатель Шасси

Culoarea Rosie
Цвет

Posesor S.A. Dacnic GAZ"
Владелец

Adresa, localitatea R.M. Straseni
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании



Numarul 620 Seria ST-A
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"
Службеник инспекции

[Signature]
21 July

Data eliberarii, Data vydachi 200

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 110911

Categoria EXCAVATOR Nr. KOMATSU

Marca PC78MR-6 Anul 2006

Motor KMTRC029C01002319

Culoarea GALBEN

Posesor S.A. "DARNIC-GAZ"

Adresa, localitatea RM. STRAȘENI

Certificatul eliberat în baza Adev. 0346895

Numarul 955 Seria STA

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»
[Signature]

Data eliberării, Data 29 10 20 13

*Protestor
nou
2013
ce
prezent*



Model PC78MR-6

Următorul control tehnic în 10 2014
(luna)

Inspectorul «INTEHAGRO»
[Signature]

(ștampila personală, numele, semnatura)

Bonul se fixează în partea dreaptă de jos a parbrizului tractorului (în afară de remorcă) și se păstrează până la eliberarea celui următor.

Com 229 T 10001 TG

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

0189438

CMMC 11 ÎA

Posezorii/Owners

STRĂȘENI

Județul/răzaraș/County

STRĂȘENI

Localitatea/Locality

ȘTEFAN C MARE

Strada/Street

1/A

Casa/House

Apartmentul/Apartment

1030011290003

Ceștia personală/ID Number

Însemnări speciale/Special marks



975416787

Numărul de înmatriculare/

Document No.

18 06 1997

Data eliberării/Date of issue



CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

4065965

"DARNIC GAZ" SA

Proprietarul/Owner

<

Județul/raionul/District

STRĂȘENI

Localitatea/Location

STEFAN C MARE

Strada/Street

1/A

Casa/House

<

Apartamentul/Apartment

1030011290003

Codul personal/ID-Number

CU PRELATĂ 6 LOCURI

Însemnări speciale/Special marks

057708290

Numărul de înmatriculare/Document N°

27 07 2005

Data eliberării/Date of Issue



CLI "DARNIC-GAZ" S.A.

C1.2 1003601006407

C1.3 MDA STRĂȘENI

C4 PROPRIETAR

Z ÎS "CRIS"REGISTRU"

X DISPOZITIV DE RIDICARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atas); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul
putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3012071012108

STAV 599

MD REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

A STAV599	E2 X
J1 AUTOCAMION	G 2815 FI 4600
D1 MERCEDES	S1 7 PI 2148
D2 413CDI	P5 61198150579500
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
H 2002	R ORANJ
E WDB9046231R408503	Q X
E1 WDB9046231R408503	I 03 01 2014
147100717	H X

858881

MD REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

A STAZO24
 J1 AUTOCAMION
 D1 VOLKSWAGEN
 D2 LT35
 D3 BENĂ
 B 2005
 E WV1ZZZ2DZ5H024937
 E1 X

E2 WV1ZZZ2DZ5H024937
 G 2140 F1 3500
 S1 3 P1 2461
 P5 BBF023749
 P3 MOTORINĂ
 R ALB
 Q X
 I 29 01 2014
 H X

147101458




C1.1 "DARNIC-GAZ" S.A.
 C1.2 1003601006407
 C1.3 MDA STRĂȘENI
 C4 PROPRIETĂR
 Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
 X DISPOZITIV DE RIDICARE



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3014071001632

