

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scării și coridorului Centrului Cultural din s. Vădeni, raionul

Soroca [ocds-b3wdp1-MD-1756731508567](#) din 11.09.2025 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)	
		Luna					
		septembrie	octombrie	noiembrie			
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Lucrări de desfaceri, montarea ușilor, lucrări la tavan, pardosea	xx					
3.	2. Lucrări de tencuieli interioare, grunduirea pereților,vopsitorii, _____ _____		xxxx				
4.	3. Lucrări la electricitate. Montarea balustradei Lucrări de finisare. _____ _____			xxxx			
	_____ _____						

Semnat: _____

Nume: VACARI ION

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: **SRL „NAVACONEX”**

