

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1599731470586 din 11 sept 2020, 15:36
Serviciului de reparație a utilajului medical din dotarea laboratoarelor ANSP
Denumirea licitației:

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
50800000-3	Lotul 28			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Balanță analitică AS220/C/2 nr.406263 , Nr. 382562 Germania a.2013.-2 buc.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an CSP. Bălți	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 29			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Cuptor de calcinare SHOL 7,2/1100 Nr..061628 , Ucraina	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an CSP. Bălți	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an	Diagnostică, reparația, testarea

50800000-3	Lotul 30			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Aparat de cântărit cu funcționare neautomată ,clasa I, AGN-200,nr.1967,2012	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an CSP. Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 31			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Aparat de cântărit cu funcționare neautomată ,clasa I, AS-220/C/2,nr.358866,2012	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an CSP. Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 39			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Termostat (incubator cu CO2), CO2 CELL 190, № LC 13063, a. 2013	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP. Ungheni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP.	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 40			
	Servicii de mentenanță, diagnostică, Aparat de cântărit cu funcționare neautomată AS 220 /C/2, № 337015 / 11, a. 2011, Polonia.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP. Ungheni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică.	Diagnostică, reparația, testarea

50800000-3	Lotul 42			
	Servicii de mentenanță, diagnostica, Spectrofotometru Specord -200	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, reparația receptorului opticHAMANATSU180-1100 blocului 2BA33F și a blocului de comutareTRACO POWER TMR-se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologicăCSP. Hincești	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, reparația receptorului opticHAMANATSU180-1100 blocului 2BA33F și a blocului de comutareTRACO POWER TMR-se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică.	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 43			
	Servicii de mentenanță, diagnostica, Incubator cu CO2	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP. Hincești	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică.	Diagnostică, reparația, testarea
50800000-3	Lotul 47			
	Servicii de mentenanță, diagnostica, Термостат с CO2-CO2CELL190 Numărul de uzină: LC 13062,Германия.2013	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP. Comrat	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologică.	Diagnostică, reparația, testarea
	TOTAL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ruslan Guci În calitate de: director
Ofertantul: REPELCOM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău str. V.Lupu 6 ap. 52