

## Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	<b>Bunuri/servicii</b>				
	<b>Lotul 9 Fiat Doblo OKE – 825; VIN – Number: ZFA 26300006D60439; anul 2016</b>				
1.	Filtru de ulei	Buc	4	66,67	80
2.	Filtru carburant	Buc.	4	---	---
3.	Filtru aer	Buc.	4	125	150
4.	Plăcuțe de frână față	Set	2	516,67	620
5.	Plăcuțe de frână spate	Set	2	----	---
6.	Pompa centrală frâna	Buc.	1	283,33	340
7.	Amortizoare față	Buc.	2	12088,33	1450
8.	Amortizoare spate	Buc.	2	791,67	950
9.	Pivoți	Buc.	8	241,67	290
10.	Curea de transmisie cu caneluri	Buc.	1	306,67	368
11.	Lichid de răcire	Litri	10	29,17	35
12.	Lichid de frână	Litri	1	50	60
13.	Lagar/suport ax spate	Buc.	1	380	380
14.	Bucsi stabilizator	Buc.	2	116,67	140

15.	Set rulment roată față	Set	1	625	750
16.	Set rulment roata spate	Set	1	516,67	620
17.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	100	120
18.	Set frână tambur	Set	1	566,67	680
19.	Discuri frână , față și spate	Buc.	4	583,33	700
20.	Bujii scintee	Buc .	8	83,33	100
21.	Brat bieleta suspensie/stabilizator față	Set	1	191,67	230
22.	Brat suspensie roata față, stînga-dreapta	Buc.	4	1083,33	1300
	<b>Total:</b>			7485,83	8983

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 9: Fiat Doblo OKE – 825; VIN – Number: ZFA 26300006D60439; anul 2016</b>						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schim piese	Schim piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Pompa centrală frâna		UE		Control pompei + schimb	Control pompei + schimb	
Amortizoare față		UE		Amortizoare + schimb	Amortizoare + schimb	
Amortizoare spate		UE		Amortizoare + schimb	Amortizoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Curea de transmisie cu caneluri		UE		Schimb + curea	Schimb + curea	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Lagar/suport ax spate		UE		Shimb + lagar	Shimb + lagar	
Bucsi stabilizator		UE		Schimb + bucsi	Schimb + bucsi	

Set rulment roată față		UE		Control rulmenților + schimb	Control rulmenților + schimb	
Set rulment roata spate		UE		Control rulment + schimb	Control rulment + schimb	
Ștergătoare de parbriz		UE		De asigura	De asigura	
Set frână tambur		UE		Schimb + frâna	Schimb + frâna	
Discuri frână , față și spate		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Bujii scintee		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Brat bieleta suspensie/stabilizator față		UE		Control + reparație	Control + reparație	
Brat suspensie roata față, stînga-dreapta		UE		Control + reparație	Control + reparație	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76