

ACTUL

reviziei tehnice anuale nr. 11/09 din "11" "09" 2020

parcului de tractoare, remorci și mașini autopropulsate, efectuată de inginerul-inspector principal al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" pe r. CHISINAU

întreprinderea SA EDILITATE

(denumirea, adresa, telefonul)

prezența \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

nr.	Marca, modelul	Nr. de înmatr.	Anul fabricării	Numărul de fabricație			Avizul stării tehnice
				șasiu	motor	tichet	
1	DU-100	CC038	2001			510417	
2	HAMM 15	CC998	2001			510418	
3	VOGELE 1603	CC997	2001			510419	
4	DZ 180	CA014	1997			510420	
5	GS 10,01	CB243	2001			510421	
5	GS 14,02	CE 099	2006			510422	
7	BW203AD4	CD929	2008			510423	
3	ARTIZANAT	CRT825	2005			510424	
3	8995	CRT688	2003			510425	
0	ZIF55B	CRT821	1989			510426	
1	PCSD5,25D	CRT824	2005			510427	
2	DU 95,2	CC955	2001			510428	
3	DU 47	CD268	1988			510429	
4	MTZ 80	CB933	1987			510430	
5	BOREX2102	CC811	2004			510431	

Directorul întreprinderii \_\_\_\_\_

(semnătura)

Antabil-șef \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Actul lucrărilor îndeplinite

denumirea serviciilor și producției speciale	suma, inclusiv TVA (lei)
<b>TOTAL:</b>	

S-a luat cunoștință \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

Un total de mașini verificate 11 nu corespund cerințelor de exploatare tehnică și circulației rutiere

Prin actul a primit-o \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

Revizuirea reviziei tehnice se va efectua în luna 20

Inginer-inspector principal "Intehagro" \_\_\_\_\_

**POPESCU DOREL**

(numele, prenumele)



(semnătura)

**ACTUL**

reviziei tehnice anuale nr. 11/09 din " 11 " 09 2020

parcului de tractoare, remorci și mașini autopropulsate, efectuată de inginerul-inspector principal al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" pe r. CHISINAU

întreprinderea SA EDILITATE

(denumirea, adresa, telefonul)

prezența \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

Nr.	Marca, modelul	Nr. de înmatr.	Anul fabricării	Numărul de fabricație			Avizul stării tehnice
				șasiu	motor	tichet	
16	BOREX2102	CC810	2004			510432	
17	2PTS 6	CRT354	1980			510437	
18	EO33211	CC433	2003			510438	
19	BW80AD2	CG480	2011			510439	
20	DV 40	CC434	2005			510440	
21	ARTZANAT	CRT450	2011			510441	

Directorul întreprinderii \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Șeful serviciului L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Actul lucrărilor îndeplinite**

denumirea serviciilor și producției speciale	suma, inclusiv TVA (lei)
Revizie tehnică 21x128	2688,00
<b>TOTAL:</b> Două mii șase sute optzeci și opt lei	<b>2688,00 lei</b>

S-a luat cunoștință

\_\_\_\_\_ (semnătura) L.Ș.

total de mașini verificate \_\_\_\_\_ nu corespund cerințelor de exploatare tehnică și circulației rutiere \_\_\_\_\_

Șeful serviciului a primit-o \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (semnătura)

Revizia tehnică se va efectua în luna septembrie 2020

Inger-inspector principal "Intehagro" **POPESCU DOREL** \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

