

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic existent la IMSP Centrul de Sănătate Nisporei

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna				III luna			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Demolări	■	■										
2	Finisarea pereților			■	■	■	■	■	■				
3	Finisarea tavanelor			■	■	■	■						
4	Lucrări de tâmplărie					■	■	■	■				
5	Lucrări tehnico-sanitare			■	■					■	■	■	■
6	Iluminat electric			■	■					■	■	■	■
7	Diferite lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SC "Nisprofcon SRL"
Director: Gutanu Pavel

ri"