

PROCES-VERBAL

de recepție finală

Nr. _____ din data 12.06 2021

Obiectul : **construcția a – Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare în satul Unguri , r-nul Ocnița care a fost construit din mijloace financiare proprii (proprietate privată):**

este executat la obiectul în cadrul contractului de antrepriză în construcții nr.001.1/2020 din 15.01.2020 de către S.C. "SERALCON" SRL , IDNO 101160000 2144 , administrator -Stîncaru Sergiu

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 26.03.2020 eliberată de primăria sat.Unguri cu permisiunea executării lucrărilor de construcție a Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare din sat.Unguri r.Ocnița ,

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2021 , fiind formată din:
Președintele comisiei : Romaniuc Zoia conducător Gospodăria Țărănească "Romaniuc Zoia Victor"
– investitor

Reprezentantul administrației publice locale- primar sat.Unguri . r Ocnița: dl Cuhari Ivan

Diriginte de șantier : dl Culcea Fiodor - certificat de atestare tehnico profesională –seria 2019-DȘ Nr.0541 , valabil de la 04.07.2019 până la 04.07.2024 .

Responsabil tehnic : dl Brega Ivan - certificat de atestare tehnico profesională –seria 2020-RT, Nr. 0559 , valabil de la 06.02.2020 până la 06.02.2025

2. Au mai participat la recepție:

Antreprenor - S.C. "SERALCON" SRL , , administrator -Stîncaru Sergiu

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.06.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sînt prezentate ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada terminarea .
- 7) valoarea obiectului total 21003743,49 MDL .

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a recepționa construcția a - Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **terminarea lucrărilor de finisare a construcției a Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: a recepționa **construcția a - Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

- Obiectul cu numărul cadastral 6240105021906 , adresa poștală r-nul Ocnîța satul Unguri extravilan , mod de folosință construcție agricolă , agroindustrială, compus din următoarele construcții construcție agricolă , agroindustrială **Depozitul frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare** , suprafața totală la sol 2399,3 m² , inclusiv **Depozitul frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră prerăcire și sală de sortare** suprafața la sol 2276,3m² și rampa suprafața 123 m² , suprafața interioară 2743,1 m², conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 7 _ anexe numerotate, cu un total de 8 fie, a fost încheiat astăzi _____ la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisie : Romaniuc Zoia, conducător Gospodăria Țărănească "Romaniuc Zoia Victor"

- investitor _____


Reprezentantul administrație publice locale- primar sat. Unguri, Ocnîța: dl Cuhari Ivan _____

Diriginte de șantier : _____ dl Culcea Fiodor

Responsabil tehnic : _____ dl Brega Ivan

Antreprenor - S.C. "SERALCON" SRL , administrator _____ dl Sîncaru Sergiu

I.P. "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Teritorial OCNÎȚA
INREGISTRAT
data 28.07.2021 nr. 6240105021906
nr. cadastral 624010521906
Registrat _____



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se certifica increderea si aprecierea fata de lucrările executate de compania SERALCON SRL cu ocazia proiectului de construcție executat și a anume Depozitului frigorific cu 10 camere frigorifice și 1 cameră de prerăcire și sală de sortare în satul Unguri, r-nul Ocnîța.

Am ales sa colaboram cu compania SERALCON SRL datorita profesionalismului membrilor sai , au oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitările noastre.

Toate lucrările au fost executate cu competenta si devotement in idea respectării planningului si valorii contractuale datorita domnului Stincaru Sergiu.

Lucrările pe șantier au fost conduse de D.Dobinda V.-diriginte care a dat dovada de o buna organizare a echipei si a lucrărilor.

In concluzie , recomandam compania SERALCON , ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferentiază intr-un mod favorabil de competitorii sai.

GT Romaniuc Zoia Victor

