

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului
 G124 R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km **15,81-16,32 si 19,0-20,23**, amplasat teritorial in raionul
 Basarabeasca

–
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	11 luni din momentul încheierii contractului, luni										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Partea carosabila				x	x	x	x	x			
2	Acostamente și rigole	x	x	x								
6	Siguranța	x								x		

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL