

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1773755792841 din 17.03.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparații (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 CSP Bălți						
2.1 Dacia Dokker, NAV 640, a.2017, UU10SDCV558874782		Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiului de direcție 1 serv Schimb ansamblu burduf articulație planetară 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 2 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv	Uniunea Europeană
2.2 Dacia Sandero, TVD-597, a.2022 UU1DJF00369221340		Uniunea Europeană	SACS FEBI	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 2 serv Verificarea cu calculatorul la prezența	Uniunea Europeană

					erorilor în memorie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv	
2.3 Dacia Sandero, TVD-610, a.2022 UU1DJF00969221343		Uniunea Europeană	SACS FEBI	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 2 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv	Uniunea Europeană
2.4 Dacia Sandero, TVD-576, a.2022 UU1DJF00969221505		Uniunea Europeană	SACS FEBI	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 2 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv	Uniunea Europeană
2.5 Dacia Logan, HCH-484, a.2019, UUI15220064053062		Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb amortizatori față (2 buc) 1 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 2 serv Schimb bec fază scurtă 2 serv Schimb bec semnal stop 2 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv	Uniunea Europeană
2.6 Dacia Duster, HCH-420 an.2020, VFIHJD30366122057		Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la	Uniunea Europeană

			FEBI SWAG		automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 2 serv Schimb amortizator față (2 buc) 1 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 2 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb bec fază lungă 2 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv	
2.7 Dacia Logan, JYL 372, a.2015, UU14SDAG452657108		Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG	Conform caietului de sarcini pentru Lot 2	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb bugii (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb amortizatori spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 2 serv Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie 1 serv Schimb bec fază scurta 2 serv Schimb perii parbriz (set) 1 serv Schimb lagăr suport ax punte spate (salenbloc) 2 serv	Uniunea Europeană
Total lot 2						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Septelici Oxana** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **SRL "ORCARREPAR"** Adresa: **str.Unirii 55, or.Orhei**