

Anexa nr. 22
Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21476418 _din 16.09.2025 ocds-b3wdp1-MD-1758009937817
Obiectul de achiziției: <u>Servicii de expertiză tehnică a utilajului de laborator ce urmează a fi casat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prestatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de expertiză tehnică a utilajului de laborator ce urmează a fi casat						
1.1. Analizator AT-5.set (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; -Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.2. EPICHEMI 3 System W/GEL BOARD CAM (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.3.Bio Doc/t Imaging System Imprimanta (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.4.BioRad Opus (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.5. Analizator microbiologic PHOENIX,BD SUA (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.6. Fotometru cu flacără M 421 Flame PHotometer model 420 (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.7. Gaz Cromatograf CRISTALL 2000M (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.8. Gaz cromatograf HEWLETT PACKARD PLUS+ HP 6890Series GC System (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.9. Gaz cromatograf HEWLETT PACKARD HP 6890Series GC System (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.10. Mass select detector HEWLETT PACKARD (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.11. Expres-Analizator Bastract4100 (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 12. Sistem de Deagnostificare(Expres-Analizator Bastract4300) (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 13. Polerograf PU-1 (ANSP Central, str. Gh. Asachi 67A)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.14. Biorad CFX96 Real Time System+C100Termal (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 15. Extractor RNAsDNA(mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 16. Freeze-drysystemLiofiliza (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.17. Gradient termic Palm Cycl (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.18. Mini Autoclav (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.19. PCR in Timp Real+Printer Canon i-sennsys LBP7100CN +protect UPS+Battery pack (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.20. Placa p/u verif. si calibr Multican EX(mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.21. Rotor Gene TM 6000 (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 22. Ap. Cititor ELISA-200-240(mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.23. Bidistilor (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.24. Centrifuga with cooing s (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.25. Sistem de verificare optica (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.26. Spălător automat PW-40 (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.27. ELISA station (mun.Chișinău, str. Cosmescu 3)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.28. Masina LAB500CDL spalato, dezinfect, usc.vesela (f/plata) (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.29. Expres-Analizator`` Bactrac-4300 (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 30. Linie imunoenzimatica ELISA (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.31. Micro Tax Chisinau (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.32. Masina LAB500CDL spalat, dezinf, usc.vesela (f/plata) (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.33. Fluorimetru02-2M analizator p/u benzpiren (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.34. Statia Elisa Workstation 06.2011 (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 35. Cuptor de calcinare - 6ll (sargu) (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 36. Cuptor cu mufla cu reglare digitala (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 37. Vaporizator cu vidrv-10v Chisinau (CSP Chișinău, str. Al. Hajdeu 49)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.38. Sistem pt reactii ELISA (Spalator MW-12A, Cititor MR-96A, Incubator ST-3) (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.39. Hota fresco Cahul (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.40. Analizator microbiologic automatizat Microscan (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.41. Autoclav p/u sterilizare OT100V, NUVE Cahul (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.42. Masina de spalat, dezinfectat si uscat vesela de lab. LAB5500 (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.43. Autoclav (sterilizator cu abur) BK-75 (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.44. Autoclav (sterilizator cu abur) ГK-100-3M (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.45. Vaporizator cu vid cu pompă (CSP Căușeni)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.46. Vaporizator rotativ (CSP Căușeni)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.47. Microscop binocular B3-220 (CSP Căușeni)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.48. Analizator microbiologic PHOENIX, BD SUA (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.49. Sistem de reacții ELISA Stat Fax (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.50. Centrifuga Hettich (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.51. Calculator PC Acer cu imprim Samsung ML 1915(CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 52. Cuptor cu mufa SNOL 8,2/1100 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 53. Fotocolrimetru КФК-2 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.54. Ionometru I-160 MP (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 55. Sistem de reacții ELISA Stat Fax (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 56. Termostat TB-80-1 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 57. Distilator 25l (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 58. Pupinel ITI 80MO (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.59. Aparat pentru colect probelor de aer SAS Super (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.60. Analizator microbiologic PHOENIX 100,BD SUA (CSP Orhei)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.61. Generator de hidrogen "Водень" (Водородный генератор) (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.62. Spectrofotometru CF-46 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1. 63. Analizator microbiologic PHOENIX, BD SUA (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 64. PCR cabinet (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.65. Incubator IPS Sanofi Paster pentru ELISA (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.66. Sistem de racii ELISA (Spălător MW-12A) (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.67. Aparat pentru ELISA PR-2100 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.68. Spălător pentru ELISA (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.69. centrifuga Sigma 3-18 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.70. centrifuga Sigma 3-16KL (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1. 71. Set pentru imuno ELISA (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
1.72. Aparat autonom p/u producerea mediilor de cultura Steragar (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.73. Хроматограф "Кристал" (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului; Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	-
1.74. Термостат с CO2- CO2CELL190 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	Serviciile de expertiză tehnică a utilajului ce urmează a fi casat vor include: -Deplasarea la locul aflării echipamentului; -Inspectarea obiectului;	-

				Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	Elaborarea și prezentarea raportului de expertiză privind starea utilajului, cu indicarea defecțiunilor (raport necesar pentru procedura de casare)	
--	--	--	--	---	---	--

Data completării 22.09.2025

Ofertant/candidat

Nume: **Iurie BADÂR**
Poziția: **Șef DEECI**
Locul: Chișinău

Semnătura