

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20)**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Organizare de șantier	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																								
		2024												2025												
		I Trimestru			II Trimestru			III Trimestru			IV Trimestru			I Trimestru			II Trimestru			III Trimestru			IV Trimestru			
		Januari	Februari	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octomb	Noiemb	Decembrie	Januar	Februa	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombri	Noiembrie	Decembrie	
		Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20).																								
1	Lucrări de pregătire a șantierului	■	■				■								■	■			■							
2	Lucrări de demolare		■	■						■						■	■									
3	Reamplasarea rețelelor de comunicație			■	■																					
4	Amenajarea iluminării stradale				■	■																				
5	Alimentarea cu gaze			■	■																					
6	Amenajarea podețelor				■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■		■				
7	Lucrări pentru evacuarea apelor							■	■		■	■					■	■	■	■						
8	Reamenajarea/Amenajarea stațiilor de transport public									■			■													
9	Lucrări de terasament	■	■			■	■			■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
10	Amenajarea sistemului rutier							■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Lucrări pentru siguranța circulației rutiere																									■

Termen de execuție: **24 luni**

**Notă:** În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.