



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

## ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/21/0088 din 14 mai 2024

- 1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**
  - Vadim Guțu, inspector principal, Direcția supravegherea tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică
- 2. Temeiul efectuării inspectării:** cerere nr. 4461/24 din 23.04.2024
- 3. Domeniul de activitate cercetat:** evaluarea riscului de incendiu.
- 4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** "Casele de Odihnă și Recuperare "PERLELE NISTRULUI", situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneara, 3
- 5. Timpul efectuării inspectării:** 10.05.2024
- 6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** "Casele de Odihnă și Recuperare "PERLELE NISTRULUI" SRL
- 7. Antreprenor/Subantreprenor:** \_\_\_\_\_
- 8. Proiectant:** \_\_\_\_\_
- 9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** tabara de odihnă 3 blocuri capitale (sunt dotate cu instalațiile de semnalizare și avertizare la incendiu), bloc cu ospățarie și cantină, bloc pentru administrație (dotat cu detectoare autonome de semnalizare la incendiu), bloc pentru dansuri și bloc – cinematograf. Dotate cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu. Către clădire este asigurat acces pentru autospeciale. Pe teritoriul sunt amplasate 2 HI.
- 10. Constatările și rezultatele inspectării:**
  1. Încăperile sălii de festivități (bloc A) nu sunt dotate cu instalație automatizată de semnalizare și avertizare la incendiu (NCM E.03.03:2018 p. 5.5.2 (2) tab. 1 (1.5.1));

2. De prelucrat repetat cu soluție de protecție la foc a elementele combustibile constructive din lemn ale acoperișului (NCM E. 03.02-2014, p. 7.24, 7.25);
3. Lipsește actul de verificare surselor exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu (p. 103 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);
4. De creat formațiunea binevolă de pompieri (pe perioada estivală) (p. 10 al. (7) Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022).

**11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: lipsesc**

**11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:**

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

**12. Mențiuni speciale:** \_\_\_\_\_

**12.1 Semnătura martorilor:**

1. \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

2. \_\_\_\_\_

**13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.**

**14. Anexa: fototabel 30 poze**

**15. Semnăturile inspectorilor:**

Digitaly signed by Gatu Vadim  
Date: 2024.05.16 14:34:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
Vadim Gatu  
(numele, prenumele)



\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

**16. Copia Actului de inspectare am primit:**

Director, Ion Munteanu  
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

17.05.2024  
(data)

