

INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 08/2019 din mai 2019

privind lucrarea "Construcția și reabilitarea blocurilor sanitare la posturile vamale la frontiera RM, p/v Leușeni" executată la obiectul s. Leușeni r-ul Hâncești extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Leușeni în cadrul contractului nr. 46/1 din 24 august 2018 încheiat între Serviciul Vamal și "KVM Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49-1 din 19 septembrie 2018, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Leușeni r-ul Hâncești la 19.09.2018, cu valabilitate până la 12 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 204-O din 26 aprilie 2019, în intervalul 02.05.2019 – 15.05.2019, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Ion Dragan, Primarul s. Leușeni r-ul Hâncești</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Tamara Pascari, Șef Centrului de Sănătate Publică r-ul Hâncești</u>
	<u>Vasilie Breahnă, Șef Inspecția Protecția Mediului r-ul Hâncești</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
	<u>Ghenadie Bolboceanu, Specialist în construcții atestat</u>
	<u>Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat</u>

3. Au mai participat la recepție:

Vasilie Cojocaru Director "KVM Cons" SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat blocurile sanitare la postul vamale Leușeni cu respectarea termenul de garanție a lucrărilor conform contractului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5340110.317, 5340109.298, adresa poștală s. Leușeni r-ul Hâncești, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții: 5340110.317.23, suprafața la sol 69,6 suprafața totală, 50,2, numărul de nivele 1, 5340109.298.33, suprafața la sol 67,6 suprafața totală, 48,3, numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ mai 2019 la Punctului de trecere a frontierei de stat Leușeni în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: _____

Valentina Boguțaia

Membri: _____

Ion Dragan

Zinaida Gorgos

Tamara Pascari

Vasilie Breahnă *Horaru*

Valeriu Garștea

Ghenadie Bolbuceanu

Serghei Carpovici

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

30.07.2019 de propunere spre recepție
fructelor, cu verificarea volumului

L.Ș. _____

(semnătura)

Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"S.R.L." _____ 199



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " _____ 199

L.Ș. _____

(semnătura)

