

**OFERTANT  
SRL "Moncomtex"**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ F 3.3**

**„Lot1. Lucari de reparatia a sistemului de ventilare gradinita nr.  
5,2,1 or.Cahul”.**

| Grupa de<br>obiecte/denumireaobiectului |  | Anul 2019 |   |
|---|--|-----------|---|
|   |  | Luna      |   |
|   |  | 1         | 2 |
| 1                                       | Пробивка отверстий<br>для трубопровода     | +         |   |
| 2                                       | Прокладка медных<br>жгутов с изоляцией     | +         |   |
| 3                                       | Установка вытяжного<br>зонта               | +         | + |
| 4                                       | Изготовление и<br>установка колена         |           | + |
| 5                                       | Установка<br>вентиляторов                  |           | + |
|   | <b>Процесс сдачи<br/>объекта заказчику</b> |           | + |

Ofertant  
  
(semnăturaautorizată)