


✓

**Reparatia capitala la a sediului
central al CSP Causeni, str. Ana
si Alexandru 16 A, or. Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intrare in cladire		
		Capitolul 1.1. Pandus		
1	CL19A	Grilaje din inox gata confectionate, inclusiv elementele din inox de sustinere si fixare (L - 25,2 m, H - 1,0 m)	m2	25,2000
		Capitolul 1.2. Sopron		
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,0000
		Capitolul 1.3. Timplarie		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,2600
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Termomost)	m2	3,2600



Andrei Kăzaciok, _____
Sef Centru de Sănătate Publică Căușeni

Gheorghe Ilieș, _____
Intendent, CSP Căușeni

- Zinaida Ilieș, _____
Contabil, coordonator CSP Căușeni

- Alexei Vatamanu _____
Responsabil tehnic