

OFERTANT: S.A."Drumuri-Soroca"

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERERE A DRUMURILOR PUBLICE LOCALE PE ANUL 2019, Partea 2"

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 / Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
	Capitolul I: <u>Intreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale</u>												
	<u>1.1 DRUMURI PIETRUITE:</u>												
	a/d L83 R14-Oclanda-Cremenciug-R14												
	a/d L91 R14-Drum de acces spre s.Cureșnița Nouă												
	<u>1.2 DRUMURI ASFALTATE</u>												
	L92, R14-Drum dec acces spre s. Rublenița Nouă (Sectorul 1)												
	L92, R14-Drum dec acces spre s. Rublenița Nouă (Sectorul 2)												
	L92, R14-Drum dec acces spre s. Rublenița Nouă (Sectorul 3)												
	<u>1.3. INTREȚINEREA DE RUTINĂ A DRUMURILOR</u>												

Semnat: _____

Nume Moraru Vitalie

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri-Soroca"**