

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a birourilor 34, 39, 40, 41 din incinta Primăriei mun. Chișinău

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	. Lucrari de constructie																														
	Pardosea																														
	Desfaceri	+	+																												
	Refaceri																					+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Pereti																														
	Desfaceri	+	+	+	+																										
	Refaceri				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Tavan																														
	Schela	+																									+	+			
	Desfaceri	+	+																												
	Refaceri														+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Ferestre																														
	Desfaceri	+	+																												
	Refaceri																	+	+	+	+	+	+	+	+						
	Usi																														
	Desfaceri	+	+																												
	Refaceri														+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Retele electrice																														
	Lucrari de demontare si montare	+	+																			+	+	+	+					+	
	Lucrari de constructie				+	+																									

Nume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

