

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară la sediul STAS Ungheni amplasat pe str.Vasile Alexandri 4A, mun.Ungheni

| N | Denumirea lucrarilor | zile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| | Reparatia casa scarii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demolari | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finisaje | | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reparatia etajul 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demolari | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reparatia pardoselelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reparatia usilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vopsirea suprafetelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semnat:semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Dinamic Construct SRL