

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul 1** Lucrări de reparații curente a birourilor amplasate la etajul 3 al sediului Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3,

**Lotul 2** Lucrări de reparații curente a birourilor din cadrul Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Lot 1 90 zile	Lot 2 90 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	87 zile	87 zile

**Data completarii:** 17.06.2024

**Nume:** Igor Ceban

**Funcția în cadrul firmei:** Director

**Denumirea firmei** S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”