

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație de categorie generală la LT„Ion Creangă”, m. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: 1. Hol, Tambur, Scari interioare 2. Incaperi sanitare Etajul 1-Bloc A	20-25 (Zile)				
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: 3. Incaperi sanitare Etajul 2-Bloc A 4. Incaperi sanitare Etajul 3-Bloc A 5. Reparatia acoperisului - blocul C .		25-30 (Zile)			
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: 1.1.1. Pereti si tavane 1.1.2. Lucrari de schimbarea timplariei 1.1.3. Pardosele			15-20 (Zile)		
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: 1.1.4. Retele de incalzire 1.1.5. Tehnica sanitara , retele de apeduct si canalizare 1.1.6. Lucrari diverse 1.1.7. Lucrari electrice -WC			10-15 (Zile)		
	Predarea – primirea lucrărilor Evacuare gunoi			1-3 (Zile)		

Semnat: _____

Nume: Cărașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL