

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic existent la IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

	Saptamana I	II	III	IV
Demolari Demontari				
Montarea timplariei noi				
Lucrari electrico- sanitare				
Lucrari la Pereti, Pardoseli si Tavane				
Montarea pardoselilor PVC				

Nume: **Mămăligă Iulian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **”NISCONSLUX SRL”**

Semnat electronic:

