










### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă a trotuarelor și scărilor din sectorul Buiucani  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna				
		1	2	3	5	6
	Organizare de șantier					
1.	<b>Demolari</b>					
2.	<b>Trotuar+Borduri</b>					
3.	<b>Perete de sprijin</b>					
4	<b>Plombarea gropilor</b>					
5	<b>Scari</b>					

Director SRL „TotalStroy com”