

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparație în sediului DDF Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018									
		Noiembrie			Decembrie						
1.	Lucrări de reparație a glafurilor			→							
2.	Gruntuirea și aplicarea chitului pe bază de ipsos "Eurofin"						→				
3.	Executarea tavanelor suspendate						→				
4	Lucrări de vopsitorie a încaperilor							→			
5.	Executarea pardoselilor din placi laminate								→		
6.	Montarea prizelor și iluminatoarelor									→	

Semnat:

Nume: Saculianu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.R.L. "Cons-Viand"

