



СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 5-83/3 від 14.12.2022
INSPECTION CERTIFICATE
 (EN 10204 - 3.1)



Результати випробувань

Test result

№ плавки Heat №	Хімічний склад %															
	Chemical steel composition															
	Element mass fraction, %															
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	100	100	100	1000	1000	100	100	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100
522195	12	38	2	24	29	7	2	1	1		15		4	3	9	20,1

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Механічні властивості Mechanical properties acc.						Технологічні властивості Technical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Сплюсцування Flattening test EN ISO 8492	Роздавання Drift test EN ISO 8493	Згин Bend-over test EN ISO 8491	Неруйнів. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гідровипробування Hydro-testing %
		Границя плинності Yield strength	Границя міцності Tensile strength	Видовження Elongation		Температура випробування Test temperature T. °C	Робота удару Activity of impact KV 300/J					
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %							
1	522195	348	417		36						100	

- Примітка:** 1. Візуальний контроль, маркування та пакування без зауважень.
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.
2. Розміри труб в межах допусків.
 Pipe dimensions are permitted: DIN EN 10219-2:2019
3. Маркування на бирці / Marking on bundle tag
4. Декларація характеристик якості № S235JRH-CPR-01
 див. на сайті www.dmzkominmet.com.ua
 Declaration of quality properties Nr. S235JRH-CPR-01
 see in the Site www.dmzkominmet.com.ua

Зазначені в цьому документі труби відповідають за якістю умовам контракту.
 Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

 07 0090 DoP № S235JRH-CPR-01	Підпис експерта Signature expert Штамп експерта Stamp expert	ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» Для сертифікатів № 2 Бюро технічного контролю

