

ACT
de recepție a lucrărilor de executare a instalației/centralei electrice
nr.2 din 10 august 2023

Comisia în componența:

Proprietar/reprezentantul proprietarului

Primăria s.Ochiul Alb ,r-nul Drochia _____

(nume, prenume, funcția)

(nume, prenume, funcția)

electricianul autorizat **Iu.Cucu** _____

(nume, prenume, funcția)

Adițional a/au participat la recepție:

electricianul autorizat **Iu.Cucu**

(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

1.Executantul a efectuat următoarele lucrări: de montare a echipamentului p-u AEE a iluminatului stradal pe pilonii existenți LEA-0,4 kV ,F1,F2,F3, PT236TG1F8 amplasat s.Ochiul Alb , r-nul Drochia _____

(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)

2. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul elaborat de către _____

SC,,OROMAXMONTAJ,, SRL;

Proiectant

N.Melnicov;nr.0769 _____

(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

3. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare, NAIE și NCM G.01.03 "Dispozitive electrotehnice".

4. Măsurările și încercările echipamentelor electrice :
au fost efectuate _____

(au fost efectuate/nu au fost efectuate)

5. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.

6. Concluzie:

1) Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE;

2) Prezentul act este baza pentru transmiterea nemijlocită proprietarului, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Proprietar/reprezentant proprietar



(semnătura)

A predat:

Executant lucrări



(semnătura)