



2019

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

**Sistemul de alimentare cu apă și canalizare
în orașele Edineț și Cupcini**

Beneficiar:

ESCO-VOLTAJ SRL

Tel.: +373 22 53 13 40

Elaborat de:

SRL „ACGV ENERGOEXPERT SERVICE”

Tel.: +373 22 99 29 98

Tel.: +373 79 66 01 89

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE	2
ADNOTAȚIE.....	3
1. CONSIDERAȚII GENERALE	4
1.1. Informații generale	4
1.2. Aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare	6
1.3. Obiectivul și domeniul de aplicare a proiectului.....	9
2. ASPECTE TEHNICE – SITUAȚIA ACTUALĂ	12
2.1 Informații generale sistem de alimentare cu apă.....	12
2.2.1 Stația de pompă SP-1 sat. Corpaci (lacul de acumulare Racovăt).....	14
2.2.2 Stația de tratare și de pompă a apei SP-2 sat. Bădragii Vechi.....	23
2.2.3 Stația de pompă a apei SP-2A sat. Brânceni.....	33
2.2.4 Stația de pompă a apei SP-3 sat. Zăbriceni.....	39
2.2.5 Stația de pompă a apei SP-4 or. Edineț.....	45
2.2.6 Stația de pompă a apei SP-5 or. Edineț.....	53
2.2 Informații generale sistem de canalizare din orașul Edineț	56
2.2.1 Stația principală de pompă a apelor uzate SPPAU-1 or. Edineț.....	58
2.2.2 Stația de pompă a apelor uzate SPAU-2 or. Edineț	64
2.2.3 Stația de pompă a apelor uzate SPAU-3 or. Edineț	70
2.3 Informații generale sistem de canalizare din orașul Cupcini.....	74
2.3.1 Stația principală de pompă a apelor uzate SPPAU-2 or. Cupcini	75
2.3.2 Stația de pompă a apelor uzate SPAU-1 or. Cupcini	80
2.3.3 Stația de pompă a apelor uzate SPAU-1A or. Cupcini	84
3. BILANȚUL DEBITULUI DE APĂ.....	88
3.1 Bilanțul debitului de apă brută/facturată	88
3.2 Bilanțul debitului de ape uzate.....	92
4. MĂSURI RECOMANDATE DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE...	95
4.1 Soluții propuse cu investiții mici sau zero.....	96
4.2 Soluții propuse cu investiții medii	98
4.3 Soluții propuse cu investiții mari.....	105
5. ANALIZA COST-BENEFICIU	109
5.1 Identificarea investiției si definirea obiectivelor	109
5.2 Sursele de finanțare a investițiilor.....	109
6. CONCLUZII	118

INFORMAȚII GENERALE

Raport de audit energetic pentru clădirea

Sistemul de alimentare cu apă și canalizare în orașele Edineț și Cupcini

Adresa: str. Cirimeei 30-A, or. Edineț

Telefon: +373 246 23-3-75

Primar: Vitalie SOROCAN

Elaborat de :

„ESCO-VOLTAJ” SRL

*Autorizația seria AE nr. 201304020 din
11.04.2013 eliberat de Agenția pentru Eficiența
Energetică, valabilă 11.04.2019*

Codul fiscal: 1007600069173

Adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase 6

Telefon: +373 60 601 980

Director: Romeo LOPOTENCU



Auditor energetic

Chipar Victor, Autorizația seria ATe și AEe nr. 201401059 / 201401034 din 28.01.2014 eliberat de Agenția pentru Eficiența Energetică, în domeniul termoenergetic și electroenergetic



Data efectuării analizei termice și electrice

01.10-30.11.2018

Efectuarea raportului de audit energetic

30.12.2018

ADNOTAȚIE

În perioada lunii septembrie-noiembrie 2018 a fost efectuat auditul energetic a sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de evacuare a apelor uzate a orașelor Edineț și Cupcini (cu excepția Stației de tratare a apelor uzate).

Obiectivul principal al auditului energetic este de a identifica măsurile de micșorarea consumului de energie electrică specifică per m^3 la stațiile de pompare și de micșorarea pierderilor de apă în rețelele de distribuție. Obiectivele auditului energetic sunt următoare:

- Identificarea instalațiilor tehnologice pentru reducea consumului specific de energie specifică consumată pentru alimentarea cu apă și respectiv pentru canalizare kWh/m^3 .
- Identificarea acțiunilor/soluțiilor prioritare prin analiza economiilor obținute și determinarea perioadei simple de recuperare a investițiilor.

Prin urmare a fost elaborată o listă de acțiuni/soluții în baza observațiilor și măsurărilor efectuate pe compartimentul electric, cât și pe compartimentul mecanic-hidraulic.

Soluțiile analizate au fost separate după mărimea investițiilor în 3 compartimente:

- Soluții cu investiții mici sau zero;
- Soluții cu investiții medii;
- Soluții cu investiții mari.

Majoritatea stațiilor de pompare și rezervoarelor au fost reabilitate în anul 2004 și sunt în stare satisfăcătoare, neavând nevoie de reabilitări într-un termen scurt. Excepție fiind la SP-2 unde decantorul orizontal longitudinal cu volumul de $7500 m^3$ are pierderi de apă de cca $15 m^3/h$, iar la stația SP-4 pompa P5 funcționează într-un regim inaccesibil cu un consum specific de energie electrică de cca 2 ori mai mult.

De asemenea au fost depistate stații de pompare unde motoarele sunt supraîncărcate de la puterea electrică nominală, de exemplu la SPPAU-1 motorul fiind încărcat cu 25% peste puterea nominală.

În scopul sporirii eficienței sistemului de alimentare cu apă se recomandă pentru reducerea volumelor apei nefacturate prin reabilitarea rețelelor de distribuție a apei existente, precum și îmbunătățirile operaționale. De asemenea, s-a propus reabilitarea rețelei existente de distribuție a apei în or. Edineț și or. Cupcini, precum și reabilitarea traseului de apă de la sursă la or. Edineț și or. Cupcini, cu o lungime de cca. 32 km. Vârsta acestor structuri în mare parte depășește 30 de ani.

S-au analizat posibilitatea montării panourilor solare fotovoltaice la stațiile SP-1, SP-2, SP-2A, SP-3, SP-4. Aplicarea acestor soluții cu utilizarea surselor de energie regenerabilă ar micșora consumul de energie electrică consumată de la RED NORD cu cca 19,4%, iar termenul simplu de recuperare ar constitui în mediu 9,3 ani.