

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<< Lucrări de reparație a sălilor multifuncționale nr. 231, 301, 314 și 501, Blocul nr. 3 al USM din str. Kogălniceanu 65.>>
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		2023		
		90(nouazeci) de zile		
		Iunie	Iulie	August
1.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 1: obiectul: <u>Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 501 din Blocul nr. 3 din str. M. Kogălniceanu 65.</u>			
2.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 2: obiectul: <u>Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 301 din Blocul nr. 3, str. M. Kogălniceanu 65.</u>			
3.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 3: obiectul: <u>Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 314 din Blocul nr. 3, str. M. Kogălniceanu 65.</u>			
4.	Categoria de lucrări: Lotul nr. 4: obiectul: <u>Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 231 din Blocul nr. 3, str. M. Kogălniceanu 65.</u>			

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.