

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619093455380 din 22.04.2021
Denumirea licitației: <u>Servicii de deservire tehnică și reparație a generatoarelor, efectuarea lucrărilor și verificărilor recomandate de producator. pentru anul 2021</u>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	<u>Servicii de deservire tehnică și reparație a generatoarelor, efectuarea lucrărilor și verificărilor recomandate de producator. pentru anul 2021</u>			
50800000-3	Rexan 320 kw, Post vamal Leuseni	Conform: Anexei nr.2	<u>Schimbarea:</u> filtru ulei filtru aer filtru combustibil ulei antigel. <u>Verificarea:</u> - starea radiatorului și curățarea după caz; - tensionarea curelei ventilatorului; - nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - funcționarea încărcătorului staționar; - funcționarea pompei de combustibil;	
	Caterpilar 200 (anul fabricării 1998) 200kw, Post vamal Leuseni			
	Gesan DJBS 200E 200 kw, Post vamal Tudora, s.Tudora			
	Pramac GVS 210, Post vamal Palanca			
	Anka Jenerator D 300, Post vamal Palanca			
	Gesan DLBS 9 E, Post vamal Sculeni s. Sculeni			
	LAG 4SP Lister petter 6,4 kw, Post vamal Hirbovet			
	L14 SP 7 kw, Post vamal Săiti			

50800000-3	Gesan 65 E 7kw, Post vamal Gura Bîcului, s. Gura Bîcului	Conform: Anexei nr.2	- sistemului de încălzire a motorului; - siguranțelor, contactelor; - funcționarea pornirii în regim Auto; - pernelor antivibrante; - sistemul de eliminare a gazelor de eșapament; - integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - funcționarea panoului de control; Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcina timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. Deconectarea en. electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în Regim Auto, sub sarcina timp de minim 30min. Verificarea parametrilor de lucru. De curățat generatorul și de suflat cu aer comprimat. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora.	
	Hagel 10000 ATS, Post vamal Hajimus			
	Dijitel Imberter XG 5.6 kw, Post vamal Răscăiet r-on Stefan Vodă			
	Teksan TJ 240SC 240kw, Biroul vamal Centru Mun. Chisinău, bd. Dacia 49/6			
	FG Wilson L10SP 10kw, Post vamal <u>Rezina PVI</u> or.Rezina, str.Lomonosov, 129			
	Gesan 8 kw, Post vamal <u>Rezina-Pod PVIC</u> , or.Rezina, în preajma podului peste r. Nistru			
	Hagel 10000 ATS, Post vamal <u>Sănătăuca Pod PVIC</u> , r-nul Floresti, s.Sănătăuca, în preajma podului peste r.Nistru			
	Vanguard 16HP G10000V 8kW, Post vamal PVIC Criuleni 18 traseu Sosea Poltava în preajma podului peste r.Nistru/Dubăsari/			
	Gesan G5000V4 kW, Post vamal PVIC Criuleni 14 Sosea Poltava în preajma podului peste r.Nistru/ Dubăsari/spre s.Ustia			
	Linz Electric Energy 8500M GP 8kW, Post vamal PVIC Vadul-lui-Vodă Traseu s.Pîrîta			
	Gesan G5000V4 kW, Post vamal PVIC Molovata f/p Parom			
	Perchens 88kw, Or.Ungheni str.Iasi, 46			
	Gesan DLBS9ELS 4kw, Or.Ungheni C/F XG-SS5600 5 kw, Post vamal Bulboaca			

50800000-3	Gesan 50 kw, Post vamal Căusenî, str. M.Stanciu, 2	Conform: Anexei nr.2		
	Kraft tool KTG 5500 5kW (Rezerv), Post vamal Căusenî, str. M.Stanciu, 2			
	Gesan G5000E 5 kw De la rezina, Post vamal Căusenî, str. M.Stanciu, 2			
	L16 SP 8 kw, Post vamal Căusenî, str. M.Stanciu, 2			

Semnăt: _____

Nume: Mihalachi Alexandru

În calitate de: Director executiv

Ofertantul: SC “PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90 of. 207

Data: 30.04.2021