

I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "SFANTA TREIME"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. _____ din **19 februarie 2019**

privind lucrarea "**Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului**" în cadrul contractului de antrepriză nr.285 din 14 septembrie 2018 încheiat între I.M.S.P. S.C.M. "Sfinta Treime" și "SG Green Farm" SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **18-19 februarie 2019**, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anatolie

Membrii comisiei:

Ghilețchi Ion

Iurcu Mihail

Fortuna Anatolie

Onișcă Alexandru

Sumargă Natalia

inginer superior

inginer superior

vice-direc-tor

responsabil tehnic

șef secției RC

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul "Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului", din mun. Chișinău, str. A.Russo 11/1" - spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul "Lucrări de reparatie în secția Recuperare Cardiologică a spitalului", din mun. Chișinău, str. A.Russo 11/1" – de recepționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **19 februarie 2019**, I.M.S.P. S.C.M. "Sfinta Treime" în **2** exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anatolie

Membrii comisiei:

Ghiletchi Ion

Iurcu Mihail

Fortuna Anatolie

Onic Alexandru

Simeza Natalie

10. Lucrarea "**Lucrări de reparatie în secția Recuperare Cardiologică a spitalului**"


este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 19 " 02 2019

" " 2019



Lista documentației scrisă și a desenelor care nu au fost prezentate comisiei
”Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului
”Sfinta Treime”

Nu sunt _____

Fortuna Anatolie

Onice Alexandru

Mihail Turcu

Chiletchi Ion

Sumarpe Natelie



Lista lucrărilor care nu au fost executate

”Lucrări de raparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului
”Sfinta Treime”

NU SUNT

Fortuna Anato Lie

Onice Alexandru

Iurcu Mihail

Ghilețchi Ion
Sumarpe Netălie



Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile proiectului

"Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului
"Sfinta Treime"

NU SUNT

Fortuna Anatolie 
Oric Alexandru 
Iurcu Mihail 
Ghiletchi Ion 
Sumarza Netele 

