

Anexa [6]: Proces-verbal recepție construcție între Părți

1. Denumire obiectiv: _Kaufland Decebal 1340
2. Locul construcției: __MD, Chisinau, Bd Decebal 99/2, _____
3. Data inspecției: _10.09.2019-19.09.2019.
4. Raportul contractual:
Contract antrepriză nr. 24/13.07.2018 ___ inclusiv toate actele adiționale în legătură cu acesta

Beneficiar: Kaufland SRL

reprezentat prin: Alin Axinte, Ion Cirimpei, Marcel Epurescu, Ionuț Andrei, Răduță Florin

Executant: _Regata Imobiliare SRL

reprezentat prin Victor Cilibic;

Alți participanți la inspecție:

Prenumele și numele	Firma	Funcția
Cristian Balașcă	Stayer SRL	Manager de Proiect
Vasile Apetrei	Stayer SRL	Manager de Proiect
Radu Stanciu	Allied Engineers SRL	Proiectant
Elena Volcinski	Marhitrav SRL	Omologator

5. Obiectul recepției

- ☒ întreaga lucrare
☐ următoarele părți din lucrare:

Cu excepția transmiterii oficiale a documentelor conform Capitol 9 din KaBa. Un exemplar în original se va transmite până la 30.09.2019.

6. Pentru remedierea viciilor identificate, Beneficiarul acordă Executantului prin prezentul următoarele termene:

- ☒ remedierea viciilor în zona suprafețelor exterioare cel târziu până la: 03.10.2019;
☒ remedierea viciilor în spațiile interioare cel târziu până la: 18.10.2019 cu precizarea că pentru viciile relevante ca funcționalitate sau viciile vizibile pentru clienți termenul este de 23.09.2019.

7. Deoarece verificarea tehnică a ventilației, încălzirii, instalațiilor electrotehnice și paratrăsnetului nu există încă, aceste componente se recepționează numai vizual.

Pentru instalația de aerisire se face recepția finală după operarea corespunzătoare

- în sezonul de vară la: _18.09.2019_.

- în sezonul de iarnă la: _15.10.2019_.

Pentru aceasta se convine o reținere:

- pentru sezonul de vară de către Baldovici Vladimiro, _____

Date: 2021.10.18 13:34:58 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

