

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din s. Suhuluceni r. Telenesti

		Anul 2025					
		Zile					
Nr.d/o	Denumirea lucrărilor	5	5	5	5	5	5
1	Lucrari de demolare						
2	Lucrari constructie-montaj						
3	Streasina						
4	Sistem de scurgere						
5	Lucrari diverse						
6	Evacuarea deseurilor						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**